




消防箱里只有水带, 缺失接头、喷头



消防箱里空荡荡, 没有任何设备



最后月检日期是2010年2月份



消防报警器遭破坏

“水费贵、用电量大大, 只在消防检查时才开一下水泵”

滴水难出, 高层消防栓被“栓”隐患大

安徽名栏目
真相 追本溯源
 探索新闻背后的故事

近日, 省城何先生向市场星报记者反映, 合肥很多高层住宅小区的消防栓成摆设, 根本就没有一滴水, 一旦发生火灾, 后果不堪设想。“我在单位是负责消防安全的, 所以对这一块比较了解, 我也试过很多小区的消防栓, 几乎情况都一样。”

那么, 合肥高层住宅小区的相关消防设施情况真的如此么? 对此, 记者进行了深入调查。

■ 本报记者 文/图

幸福大街小区

消防栓打开后
没有流出一滴水

幸福大街小区位于翡翠路与汤口路交口, 小区内多是多层住宅, 只有两栋高层。小区管理不严, 外来人员可以随便进出。

记者和何先生一起乘坐电梯上到28栋19楼, 靠近电梯口对面有一消防箱。记者看到, 消防箱摆放灭火器的柜子里空空的, 灭火器被拿了出来放在地上, 用来挡安全门。

何先生打开消防箱, 轻轻地拧了一下阀门, 打算检验一下消防栓里是否有水。“这个消防栓里是没有水的, 如果有水的话, 拧动阀门时会有气流的响声。我把阀门都拧到底了, 也没见一滴水。”

“你看, 这个报警器的灯也不闪, 说明报警器也是坏的。”何先生向记者解释说。

记者又来到该小区27栋楼。在5楼记者看到, 消防箱敞开着, 里面没有水带, 也没有消防接头。有的楼层消防箱被破坏比较严重, 里面的设备不够齐全。

随后, 记者又走访了其他楼层, 发现情况几乎都是一样。

东苑雅居小区

没有配备灭火器
只剩一个个空架子

在东苑雅居小区内记者看到, 每个消防箱都另加了一把锁, 消防箱里布满了灰尘, 不过从外观上来看, 里面的水带、接头等都是齐全的。

记者发现, 靠近每个消防箱的墙壁上, 都有两个放灭火器的支架。但记者走访了两栋楼的10多个楼层看到, 灭火器均缺失, 只剩下一个个空架子。

“以前, 我们小区里的消防栓都是空的, 也没有水, 现在新物业过来之后, 消防设备都配齐了, 但消防栓里有没有水, 我们就不知道了。”一名业主表示。

而该小区一保安告诉记者, 小区里消防设备都是齐全的, 很正常。



消防栓阀门打开后, 没有流出一滴水

香江世纪名城小区

设备缺失
检查日期是几年前的

香江世纪名城小区是一个开放式小区, 外来人员可以随便进出。记者走访了多个单元和楼层, 发现不少住户房子都被当成了仓库和培训班。

记者在很多楼层看到, 消防箱及消防设备被破坏比较严重, 有的消防箱没玻璃外壳, 消防设备裸露在外, 消防设备也不齐全。记者仔细观察发现, 几乎每个消防箱子里面都只有水带, 没有消防栓接头和喷头。记者拧开一个消防栓阀门, 发现里面没有水。

记者还看到, 很多消防箱上都张贴了一张“消防栓月检查记录表”, 但记者观察发现, 检查记录表上显示的最后检查日期竟是2010年2月份。

“我们小区很混乱, 而且很杂。因靠近大市场, 所以很多房子被租出去当仓库、搞培训班, 或者搞其他经营, 安全隐患非常大。另外, 小区里的消防栓也都是坏的, 一旦发生火灾, 消防救援都很困难。”一名业主表示。

“小区里的自动消防设备坏了, 要靠手动。消防设备之所以不齐全, 是因为每次放上去都被偷掉, 我们就统一把接头给收掉了, 全部放在了保安室里。”该小区物业一负责人表示, 每个消防栓都很正常, 随时都会有水。

小区保安揭秘

只在消防检查时
才开一下水泵

为何很多高层住宅小区的消防设备破坏严重, 消防栓里滴水难出呢? 幸福大街小区一保安坦言, 一般情况下, 只有消防过来检查时, 物业才会把水泵打开, 消防栓里才会有水。“消防用水很贵, 一吨要8块钱, 而且水泵要24时开着, 很费电, 一般物业不会投入这笔费用。”

该保安还表示, 他在很多小区都做过保安, 每个小区消防这一块的情况基本是一样的, 消防栓里都没有水。

国营合肥建欣物业负责人昨日表示, 按照规定, 高层住宅消防栓必须确保24小时供水, 因为其关系到业主的财产和生命安全。但有一些小的民营物业, 为节约成本, 很难能够做到消防栓24时供水。

橘郡万绿园小区

消防箱遭破坏严重, 设备不齐全

2012年3月4日晚上, 橘郡万绿园小区D4栋1单元5楼曾发生火灾, 很多人火中逃生, 当时由于消防栓里不出水, 给消防救援带来了很大麻烦。

3月23日, 记者再次来到该小区, 发现其消防设备状况依然没有改观, 而且很多消防箱

遭破坏严重。有的消防箱里空空的, 任何设备都没有; 有的里面被放了纸杯、棉签等用品; 还有的消防箱内的设备不够齐全。

在该小区一个单元的二楼记者看到, 消防自动报警器在墙上套拉着, 线头在外裸露, 旁边的消防箱内没有任何设备。