



7月22日在安徽省阜南县拍摄的淮河王家坝闸(无人机照片)



王家坝水文站的工作人员在查看水位

# 退水

## 淮河王家坝水位降至保证水位以下



王家坝闸

7月22日14时,淮河王家坝水位降至28.73米,超警戒水位1.23米,低于保证水位0.57米。这是7月22日在安徽省阜南县拍摄的淮河王家坝闸。 □ 新华社发 张端/摄



在和县乌江镇石跋河新圩段,救援人员在处理险情

# 排险

## “接力”战险情

受洪水影响,安徽省和县乌江镇石跋河新圩段出现100多米的堤坝滑坡、塌方险情。因出现险情一侧堤坝无道路可通行,抢险所用的砂石、木料等物资需要从石跋河对岸“摆渡”过来。救援抢险人员携手“接力”转运抗洪物资,共同奋战2天,成功排除险情。

□ 新华社发 刘军喜/摄



救援人员在运送抢险物资



救援人员奋力处理险情